

## **OPIS TECHNICZNY**

### **do wykonania remontu dylatacji betonowej płyty postojowej wschodniej położonej na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach**

#### **1. Opis ogólny**

Betonowa płyta postojowa wschodnia położona jest na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach. Płyta zlokalizowana jest na kierunku wjazdowym z Białorusi do Polski. Płyta dylatowana jest przeważnie w pola 5,0 x 5,0 m.

#### **2. Lokalizacja**

Lokalizację szczelin dylatacyjnych przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu technicznego.

#### **3. Rozbiórki**

Zużyte wypełnienie szczelin dylatacyjnych z masy asfaltowej oraz sznur uszczelniający (kord) należy usunąć mechanicznie. Szczeliny dylatacyjne należy oczyścić z zanieczyszczeń przy pomocy gorącego powietrza. Usuniętą masę zalewową oraz sznur uszczelniający należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

#### **4. Remont wypełnienia szczelin dylatacyjnych.**

Oczyszczone szczeliny dylatacyjne należy pokryć środkiem gruntującym w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy zalewowej. W zagruntowanej szczelinie dylatacyjnej należy ułożyć sznura uszczelniający (kord) w celu wyeliminowania trójpłaszczyznowej przyczepności masy zalewowej. Ułożony sznur uszczelniający należy zalać asfaltową masą zalewową na gorąco. Sposób wykonania remontu szczelin przedstawiono na rysunku technicznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego opisu technicznego. Materiały użyte do wykonania remontu szczelin dylatacyjnych powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie drogowym.

#### **5. Wykaz załączników graficznych do opisu technicznego.**

1. Lokalizacja szczelin dylatacyjnych – płyta wschodnia.
2. Rysunek techniczny wykonania remontu dylatacji płyt.

Kierownik  
Działu Zamiejscowego  
w Koroszczynie  
Eliasz Iwan

**LOKALIZACJA PŁYT BETONOWYCH PRZEZNACZONYCH  
DO WYKONANIA REMONTU SZCZELIN DYLATACYJNYCH  
PŁYTA WSCHODNIA TERNINAŁ SAMOCHODOWY  
KOROSZCZYN**

**Załącznik nr 1**



**LOKALIZACJĘ OZNACZONO KOLOREM ZIELONYM**

Kierownik  
Działu Zamiejscowego  
w Koroszczynie  
Eliasz Iwan

